

セキュリティ担当者 最強のアイテム

ロムチェッカー

最新8703搭載機種に対応

Rom Scanner

f o r I D N A C A L L T Y P E

過去には主基板に対し「チップ交換・基板改造」等の不正改造を施し、特殊な打ち方（セット手順）をする事で大当たりを引き出す手口が実在し、甚大な被害を被ってきました。

今般は主だった被害事例は無きものの、同様の手口が再燃する可能性も考えられます。

「**ロムスキャナー IDNAC**」は主基板上に搭載されているIDNACメインチップを簡単な操作で検査できるチェッカーです。最新の8703型にも対応しています。

ロムスキャナーIDNAC本体



<付属品>



8703 専用検査ハーネス



標準検査ハーネス

<対応機種>

パチンコ・スロットの両方に使用できます。

IDNAC搭載機種 型番 8703・8701・8702・301・103・101



← IDNAC8703型

※V5・V7搭載機は「ロムスキャナーV5・V7」にて対応しています。

<特長>

- ・ 業界最高レベルの検知能力で、瞬時に計測し判定します。
- ・ 主基板の照合端子にコネクタを差し込むだけの簡単作業。

<注意事項>

- * 営業中には使用できません。
- * 遊技台のトラブルは一切保障致しません。
- * 条件の変化、新開発の偽造等により、すべての不正ROMを判別できるとは限りません。また Error が出ても公的に証明できるものではありません。
- * OK、Error の判定に関しては一切保証できません。



<バージョンUP>

8703 未対応のロムスキャナーIDNACからのバージョンUPにも随時対応しています。

(有償)

■お問い合わせは■

■製造・販売■

有限会社 MKサポート

大阪府堺市堺区一条通 13-16 松利ビル 6F

TEL 072-226-2022 FAX 072-226-2024

<http://www.mksupport.jp>